

Aggiornamento IDC5

CAR 69.0.0

TEXA

Aggiornamento software IDC5 CAR 69.0.0

IDC5 CAR 69.0.0 mette a disposizione solo il meglio della diagnosi multimarca. Un numero di sviluppi diagnostici di assoluto livello, funzioni speciali ed informazioni tecniche indispensabili per completare a regola d'arte anche le più complicate operazioni d'officina.

Grazie a questo nuovo rilascio software sono state **aggiornate ben 47 marche**. Per 38 di queste, inoltre, sono stati sviluppati nuovi sistemi diagnostici mai rilasciati in precedenza che interessano **190 modelli**. Sono **610 i sistemi diagnostici sviluppati** che coinvolgono oltre 180 impianti. Il lavoro degli sviluppatori TEXA, inoltre, ancora una volta si è concentrato sui **Sistemi di sicurezza attiva**, i cosiddetti ADAS, sempre più presenti nei veicoli moderni.

IDC5 CAR 69.0.0 racchiude **oltre 20.000 nuove possibili selezioni** per le maggiori marche presenti sul mercato mondiale, tra le quali: **ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BUGATTI, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROËN, FERRARI, FIAT, FORD, GAZ, GREAT WALL, HONDA, HYUNDAI, JAGUAR, JEEP, KIA, LAMBORGHINI, LANCIA, LAND ROVER, LEXUS, MASERATI, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL (GM), PEUGEOT, PORSCHE, RAVON, RENAULT, RENAULT SAMSUNG, SCION, SEAT, SKODA, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO**.

N.B. software IDC5 non disponibile per gli strumenti di vecchia generazione AXONE Direct, AXONE Pad, AXONE Palmtop.



Maggiori dettagli circa queste funzionalità e la loro applicabilità ai veicoli, sono disponibili all'indirizzo:

www.texa.com/coverage

Novità software

Attivazione KIT RCCS


Per garantire la massima professionalità nelle operazioni di calibrazione di radar e telecamere, a partire dalla versione IDC5 CAR 69 viene richiesta una semplice procedura di attivazione del Kit RCCS in vostro possesso.

L'attivazione avviene automaticamente se lo strumento di diagnosi è connesso ad Internet.



Se quest'ultimo dovesse essere offline, occorrerà inserire il numero di serie del Kit individuabile sul retro del corpo principale della struttura di calibrazione o nelle vicinanze dell'alimentazione. Nel caso in cui il numero di serie non fosse presente, sarà sufficiente richiederlo al proprio rivenditore TEXA di fiducia. Una volta ottenuto ed inserito, il software restituirà un codice da comunicare al rivenditore e quest'ultimo invierà un contro codice da inserire per completare l'attivazione.

N.B. Per poter ottenere sempre il meglio dall'utilizzo della strumentazione di diagnosi TEXA è sempre consigliato mantenere una connessione ad Internet attiva.



Schede "WARNING" per veicoli elettrici ed ibridi

La sicurezza negli interventi sui veicoli è sempre più importante, soprattutto in relazione alla recente diffusione di veicoli alimentati da motori elettrici e ibridi. Per questo, dalla versione CAR 69, per ogni selezione di diagnosi che riguarderà appunto un veicolo elettrico o ibrido, verrà visualizzata una scheda di avvertenza che aiuterà ogni meccanico sulla tipologia di intervento da mettere in atto.

Schede di aiuto per veicoli di nuova generazione

Si tratta di pratiche ed indispensabili schede, che verranno visualizzate dopo la selezione di un determinato veicolo di recente produzione, nelle quali viene spiegata in modo semplice e intuitivo la procedura per poter sbloccare ed attivare correttamente la procedura di diagnosi.

Vediamo di seguito un piccolo estratto di tutte le novità e degli aggiornamenti contenuti nella versione CAR 69.0.0:

Sistemi di aiuto alla guida (ADAS)

ASSISTENZA AL PARCHEGGIO

AUDI: A3 [12>] (8V1); A3 [12>] (8VA) Sportback; A3 [14>] (8V7) Cabrio; A3 [14>] (8VS) Sedan; Q2 [16>] (GA); RS3 [15>] (8VA) Sportback; RS3 [17>] (8VS) Sedan; S3 [14>] (8V1); S3 [14>] (8V7) Cabrio; S3 [14>] (8VA) Sportback; S3 [14>] (8VS) Sedan; TT [14>] (8S3) Coupé.

BMW: 2 [15>] (F87) M; 3 [05>12] (E91) Touring; 5 [18>] (F90) M; X2 [18>] (F39); X3 [18>] (G01); X4 [18>] (G02).

CHEVROLET: Camaro [10>15] Cabrio; Camaro [10>15] Coupé.

CITROËN: C3 [16>] (B61); C 3 Aircross [17>] (A88); C 4 Grand Picasso/ SpaceTourer [13>] (B78); C 4 Picasso/SpaceTourer [13>] (B78); C-Elysée [12>]; DS3 [10>] (A55/A56); DS3 [13>] (A55/A56) Cabrio; SpaceTourer [16>] (K0).

KIA: Rio [17>] (YB/SC).

LEXUS: RC (C1) 350 [15>].

MERCEDES-BENZ: C [14>] (205); C [14>] (205) L; C [14>] (205) T; E [16>] (213); E [16>] (213) T; E [17>] (238) Cabrio; E [17>] (238) Coupé; SLR [03>07] (199) Coupé; SLR [04>09] (199) Roadster.

PEUGEOT: 2008 [13>] (A9); 208 [12>] (A9); 3008 [16>] (P84); 301 [12>] (M3); 308 [13>] (T9); 308 [14>] (T9) Station Wagon; 5008 [17>] (P87); Traveller [16>] (K0).

SEAT: Arona [17>] (KJ7).

SKODA: Superb B8 [15>] (3V3); Superb B8 [15>] (3V5) Wagon.

TOYOTA: C-HR [17>] (NG/ZY).

VOLKSWAGEN: Passat B8 [14>] (3G2); Passat B8 [14>] (3G5) Variant; Touareg [18>] (CR7).

VOLVO: V40 [12>]; V40 [12>] Cross Country.

ASSISTENZA ALLA GUIDA

ALFA ROMEO: Stelvio [17>] (949).

AUDI: A3 [12>] (8V1); A3 [12>] (8VA) Sportback; A3 [14>] (8V7) Cabrio; A3 [14>] (8VS) Sedan; Q2 [16>] (GA); Q7 [15>] (4MB); RS3 [15>] (8VA) Sportback; RS3 [17>] (8VS) Sedan; S3 [14>] (8V1); S3 [14>] (8V7) Cabrio; S3 [14>] (8VA) Sportback; S3 [14>] (8VS) Sedan; SQ7 [16>] (4MB); TT [14>] (8S3) Coupé; TT [14>] (8S9) Roadster; TT [16>] (8S3) RS Coupé; TT [16>] (8S9) RS Roadster; TTS [14>] (8S3) Coupé; TTS [14>] (8S9) Roadster.

BMW: 2 [15>] (F87) M; 3 [05>12] (E91) Touring; 3 [12>] (F35) Long; 5 [10>16] (F18) Long; 5 [17>] (G30); 5 [17>] (G31) Touring; 5 [18>] (F90) M; X1 [15>] (F48); X2 [18>] (F39); X3 [18>] (G01); X4 [14>18] (F26); X4 [18>] (G02); X5 [13>] (F15).

BUGATTI: Chiron [16>].

CHEVROLET: Camaro [10>15] Cabrio; Camaro [10>15] Coupé.

CITROËN: C 3 [16>] (B61); C 3 Aircross [17>] (A88); C 4 Cactus [14>] (E3/F3); C 4 Grand Picasso/SpaceTourer [13>] (B78); C 4 Picasso/SpaceTourer [13>] (B78); C-Elysée [12>]; DS3 [10>] (A55/A56); DS3 [13>] (A55/A56) Cabrio; DS7 Crossback [18>]; SpaceTourer [16>] (K0).

DACIA: Dokker [12>].

KIA: Cerato [13>] (YD); Forte [13>] (YD); Rio [17>] (YB/SC); Stonic [17>] (YB).

LEXUS: LS (F5) 500 [18>]; RC (C1) 350 [15>].

MAZDA: CX-3 [17>] (DK) Facelift; CX-8 [17>]; CX-9 [07>16] (TB); CX-9 [17>] (TC); Mazda3 [17>] (BN); Mazda3 [17>] (BN) Sedan; Mazda6 [16>] (GL); Mazda6 [16>] (GL) Station Wagon.

MERCEDES-BENZ: A [18>] (177); A [18>] (177) L; C [14>] (205); C [14>] (205) L; C [14>] (205) T; C [15>] (205) Coupé; C [16>] (205) Cabrio; E [16>] (213); E [16>] (213) T; E [17>] (238) Cabrio; E [17>] (238) Coupé; G [18>] (463) T L; GLC [15>] (253); GLC [16>] (253) Coupé; GLC [18>] (253) L; SLR [03>07] (199) Coupé; SLR [04>09] (199) Roadster.

MITSUBISHI: Eclipse Cross [18>] (GK); Xpander [18>] (NC).

NISSAN: Dayz [14>]; Dayz Roox [14>]; Maxima [09>14] (A35); Sunny [11>] (N17).

OPEL (GM): Crossland X [17>]; Grandland X [17>].

PEUGEOT: 2008 [13>] (A9); 208 [12>] (A9); 3008 [16>] (P84); 301 [12>] (M3); 308 [13>] (T9); 308 [14>] (T9) Station Wagon; 5008 [17>] (P87); Traveller [16>] (K0).

RENAULT: Kangoo II [08>12]; Kangoo II [13>].

SEAT: Arona [17>] (KJ7); Mii [12>] (KF1).

SKODA: Superb B8 [15>] (3V3); Superb B8 [15>] (3V5) Wagon.

SUZUKI: Jimny [18>] (A6G); Spacia [17>]; Wagon R [17>].

TOYOTA: C-HR [17>] (NG/ZY); Corolla iM [16>18] (E18).

VOLKSWAGEN: Caddy [16>] (SA); California T6 [15>] (SG); Caravelle T6 [15>] (SG); Multivan T6 [15>] (SG); Passat B8 [14>] (3G2); Passat B8 [14>] (3G5) Variant; Touareg [18>] (CR7); Transporter T6 [15>] (SG-SF).

VOLVO: S90 II [16>]; V40 [12>]; V40 [12>] Cross Country; V60 II [18>]; V90 II [16>]; XC60 II [17>]; XC90 II [15>].

CALIBRAZIONE TELECAMERA E RADAR

ALFA ROMEO: Stelvio [17>] (949).

AUDI: TTS [14>] (8S3) Coupé; TTS [14>] (8S9) Roadster.

BMW: 2 [15>] (F87) M; 3 [05>12] (E91) Touring; 5 [17>] (G30); 5 [17>] (G31) Touring; 5 [18>] (F90) M; X1 [15>] (F48); X2 [18>] (F39); X3 [18>] (G01); X4 [18>] (G02).

CITROËN: C 3 [16>] (B61); C 3 Aircross [17>] (A88); C 4 Cactus [14>] (E3/F3); C 4 Grand Picasso/SpaceTourer [13>] (B78); C 4 Picasso/SpaceTourer [13>] (B78); C-Elysée [12>]; DS3 [10>] (A55/A56); DS3 [13>] (A55/A56) Cabrio; DS7 Crossback [18>]; SpaceTourer [16>] (K0).

DACIA: Dokker [12>].

KIA: Cerato [13>] (YD); Forte [13>] (YD); Rio [17>] (YB/SC); Stonic [17>] (YB).

LAND ROVER: Discovery V [17>] (L462).

LEXUS: LS (F5) 500 [18>]; RC (C1) 350 [15>].

MAZDA: CX-3 [17>] (DK) Facelift; CX-8 [17>]; CX-9 [07>16] (TB); CX-9 [17>] (TC); Mazda3 [17>] (BN); Mazda3 [17>] (BN) Sedan; Mazda6 [16>] (GL); Mazda6 [16>] (GL) Station Wagon.

MERCEDES-BENZ: A [18>] (177); A [18>] (177) L; C [14>] (205); C [14>] (205) L; C [14>] (205) T; C [15>] (205) Coupé; C [16>] (205) Cabrio; E [16>] (213); E [16>] (213) T; E [17>] (238) Cabrio; E [17>] (238) Coupé; G [18>] (463) T L; GLC [15>] (253); GLC [16>] (253) Coupé; GLC [18>] (253) L.

MITSUBISHI: Eclipse Cross [18>] (GK).

NISSAN: Dayz [14>]; Dayz Roox [14>].

OPEL (GM): Crossland X [17>]; Grandland X [17>].

PEUGEOT: 2008 [13>] (A9); 208 [12>] (A9); 3008 [16>] (P84); 301 [12>] (M3); 308 [13>] (T9); 308 [14>] (T9) Station Wagon; 5008 [17>] (P87); Traveller [16>] (K0).

SEAT: Arona [17>] (KJ7); Mii [12>] (KF1).

SKODA: Superb B8 [15>] (3V3); Superb B8 [15>] (3V5) Wagon.

SUZUKI: Jimny [18>] (A6G); Spacia [17>]; Wagon R [17>].

TOYOTA: C-HR [17>] (NG/ZY); Corolla iM [16>18] (E18).

VOLKSWAGEN: Passat B8 [14>] (3G2); Passat B8 [14>] (3G5) Variant; Touareg [18>] (CR7).

VOLVO: S90 II [16>]; V40 [12>]; V40 [12>] Cross Country; V60 II [18>]; V90 II [16>]; XC60 II [17>]; XC90 II [15>].

Novità funzioni speciali mercato Europa

CAMBIO LINGUA

AUDI: A3 [12>] (8V1); A3 [12>] (8VA) Sportback; A3 [14>] (8V7) Cabrio; A3 [14>] (8VS) Sedan; Q2 [16>] (GA); RS3 [15>] (8VA) Sportback; RS3 [17>] (8VS) Sedan; S3 [14>] (8V1); S3 [14>] (8V7) Cabrio; S3 [14>] (8VA) Sportback; S3 [14>] (8VS) Sedan; TT [14>] (8S3) Coupé; TT [14>] (8S9) Roadster.

LAMBORGHINI: Urus [18>];

MERCEDES-BENZ: SLR [03>07] (199) Coupé; SLR [04>09] (199) Roadster.

PEUGEOT: 2008 [13>] (A9); 208 [12>] (A9); 3008 [16>] (P84); 301 [12>] (M3); 5008 [17>] (P87); Traveller [16>] (K0).

SEAT: Arona [17>] (KJ7).

SKODA: Superb B8 [15>] (3V3); Superb B8 [15>] (3V5) Wagon.

RENAULT: Alpine A110 [17>]; Grand Modus [08>12] (FP/JP); Modus [04>12] (FP/JP).

TOYOTA: C-HR [17>] (NG/ZY); Corolla iM [16>18] (E18).

VOLKSWAGEN: Arteon [17>] (3H7); Atlas [17>] (CA1); Passat B8 [14>] (3G2); Passat B8 [14>] (3G5) Variant; Passat B8 [15>] (3G5) Variant Alltrack; Touareg [18>] (CR7).

CODIFICA CHIAVI

BUGATTI: Chiron [16>].

CHEVROLET: Camaro [10>15] Cabrio; Camaro [10>15] Coupé.

CITROËN: C 4 Cactus [14>] (E3/F3); C 4 Grand Picasso/SpaceTourer [13>] (B78); C 4 Picasso/SpaceTourer [13>] (B78); C-Elysée [12>]; DS3 [10>] (A55/A56); DS3 [13>] (A55/A56) Cabrio.

MITSUBISHI: Xpander [18>] (NC).

NISSAN: Dayz [14>]; Dayz Rood [14>]; Maxima [09>14] (A35); Sunny [11>] (N17); Versa [12>] (N17).

PEUGEOT: 2008 [13>] (A9); 208 [12>] (A9); 301 [12>] (M3); 308 [13>] (T9); 308 [14>] (T9) Station Wagon.

RENAULT: Alpine A110 [17>].

SEAT: Arona [17>] (KJ7).

SKODA: Superb B8 [15>] (3V3); Superb B8 [15>] (3V5) Wagon.

TOYOTA: C-HR [17>] (NG/ZY); Corolla iM [16>18] (E18).

VOLKSWAGEN: Passat B8 [14>] (3G2); Passat B8 [14>] (3G5) Variant.

FAST-FIT

ACURA: CL [96>03] (YA); CSX [06>11] (FD); EL [96>05] (MB/ES); ILX [13>] (DE); MDX [01>13] (YD); MDX [14>] (YD); RDX [06>12] (TB); RDX [13>] (TB); RL [96>04] (KA); RL [04>12] (KB); RLX [13>] (KC); RSX [02>10] (DC); TL [95>09] (UA); TL [09>13] (UA); TLX [14>] (UB); TSX [03>08] (CL); TSX [09>14] (CU); ZDX [10>13] (YB).

BENTLEY: Bentayga [15>]; Bentayga [16>] Diesel; Continental [18>] GT.

DACIA: Lodgy [12>] (JS); Logan [04>12] (LS); Logan [06>12] (KS) MCV; Logan [07>12] (US) Pick-Up; Sandero [08>12] (BS); Sandero [08>12] (BS) Stepway.

FERRARI: 458 [09>14] (F142) Italia; 458 [11>14] (F142) Spider; 458 [13>15] (F142) Speciale; 458 [13>15] (F142) Speciale A; 488 [15>] (F142M) GTB; 488 [15>] (F142M) Spider; California [09>12] (F149); California 30 [12>14] (F149); F12 Berlinetta [12>] (F152); F12tdf [15>] (F152).

FORD: EcoSport II [17>] (B515) Facelift; F150 [08>14] (P415); Fiesta VII [17>] (B479); Fusion [05>12] (CD338) Sedan; Kuga II [17>] (C520) Facelift.

GREAT WALL: Haval H2 [14>]; Haval H6 [11>]; Haval H6 [17>] Coupé; Haval H7 [16>]; Hover H6 [14>].

HONDA: Accord VI [97>03] (CG) Coupé; Accord VI [98>03] (CG) Hatchback; Accord VI [98>03] (CG) Sedan; Accord VII [03>08] (CL) Sedan; Accord VII [03>08] (CL) Tourer; Accord VIII [08>13] (CS) Coupé; Accord VIII [08>13] (CU) Tourer; Accord VIII [08>13] (CU/CP) Sedan; Accord IX [13>17] (CT/CR) Coupé; Accord IX [13>17] (CT/CR) Sedan; Accord IX [14>15]

(CT/CR) Hybrid; Accord X [18>] (CV) Hybrid; Accord X [18>] (CV) Sedan; Acty Van [99>]; Airwave [05>10] (GJ); Amaze [13>]; Ascot [94>97] (CE).

HYUNDAI: Sonata VII [15>] (LF) Hybrid.

JEEP: Compass [17>] (MP).

KIA: Cadenza [17>] (YG); Sportage [16>] (QL).

LADA: X-Ray [16>].

LAMBORGHINI: Aventador [11>] LP 700-4; Aventador [12>] LP 700-4 Roadster; Aventador [13>] LP 720-4 50° Anniversario; Aventador [13>] LP 720-4 50° Anniversario Roadster; Aventador [15>] LP 750-4 SV; Aventador [16>] LP 740-4 S; Aventador [16>] LP 750-4 SV Roadster; Aventador [17>] LP 740-4 S Roadster; Aventador [18>] LP 770-4 SVJ; Huracan [14>] LP 610-4; Huracan [16>] LP 580-2; Huracan [16>] LP 610-4 Spyder; Urus [18>].

LAND ROVER: Range Rover III [02>09] (L322).

LIFAN: 530 [13>]; 620II [16>]; 720 [13>]; 820 [15>]; Maiwei [16>]; X50 [14>]; X60 [16>]; X80 [17>].

MERCEDES-BENZ: A [18>] (177); A [18>] (177) L; C [14>] (205); C [14>] (205) L; C [14>] (205) T; C [15>] (205) Coupé; C [16>] (205) Cabrio; CLS [18>] (257) Coupé; E [16>] (213); E [16>] (213) L; E [16>] (213) T; E [17>] (238) Cabrio; E [17>] (238) Coupé; G [18>] (463) T L; GLC [15>] (253); GLC [16>] (253) Coupé; GLC [18>] (253) L; S [13>] (222); S [13>] (222) L; S [14>] (217) Coupé; S [15>] (222) Maybach; S [16>] (217) Cabrio.

MINI: Mini (F55/F56) [14>] Cooper SD.

PNEUMATICI

AUDI: TTS [14>] (8S3) Coupé; TTS [14>] (8S9) Roadster.

BENTLEY: Bentayga [15>]; Bentayga [16>] Diesel.

CHEVROLET: Camaro [10>15] Cabrio; Camaro [10>15] Coupé.

KIA: Cadenza [17>] (YG); Rio [17>] (YB/SC).

LEXUS: RC (C1) 350 [15>].

MAZDA: CX-3 [17>] (DK) Facelift; CX-4 [17>]; CX-7 [07>12] (ER); CX-8 [17>]; CX-9 [17>] (TC); Mazda3 [18>] (BN) Hybrid; Mazda6 [16>] (GL); Mazda6 [16>] (GL) Station Wagon.

MERCEDES-BENZ: C [14>] (205); C [14>] (205) L; C [14>] (205) T; E [16>] (213); E [16>] (213) T; E [17>] (238) Cabrio; E [17>] (238) Coupé; GLC [18>] (253)

L; SLR [03>07] (199) Coupé; SLR [04>09] (199) Roadster.

RENAULT: Kangoo II [08>12] (X61/FW); Kangoo II [09>11] (X61/KW) Be Bop; Kangoo II [11>] (X61/FW) ZE; Kangoo II [13>] (X61/FW) Facelift.

SSANGYONG: Rexton [17>] (Y400).

SUZUKI: Jimny [18>] (A6G).

TOYOTA: C-HR [17>] (NG/ZY); Corolla iM [16>18] (E18).

VOLVO: S90 II [16>]; V40 [12>]; V40 [12>] Cross Country; V90 II [16>]; XC60 II [17>]; XC90 II [15>].

PROGRAMMAZIONE MODALITÀ TRASPORTO

BMW: 2 [14>] (F22); 2 [14>] (F23) Cabrio; 2 [14>] (F45) Active Tourer; 2 [15>] (F46) Gran Tourer; 2 [15>] (F87) M; 3 [12>] (F30); 3 [12>] (F31) Touring; 3 [12>] (F35) Long; 3 [13>] (F34) Gran Turismo; 3 [14>] (F80) M; 5 [09>17] (F07) Gran Turismo; 5 [10>16] (F10); 5 [10>16] (F11) Touring; 5 [10>16] (F18) Long; 6 [11>] (F06) Gran Coupé; 6 [11>] (F12) Cabrio; 6 [11>] (F13) Coupé; 7 [08>15] (F01); 7 [08>15] (F02); 7 [09>15] (F03) Protection; 7 [10>12] (F04) Hybrid.

CITROËN: C 3 [16>] (B61); C 3 Aircross [17>] (A88); C 4 Cactus [14>] (E3/F3); C 4 Grand Picasso/SpaceTourer [13>] (B78); C 4 Picasso/SpaceTourer [13>] (B78); DS7 Crossback [18>]; SpaceTourer [16>] (K0).

MERCEDES-BENZ: C [14>] (205); C [14>] (205) L; C [14>] (205) T; C [15>] (205) Coupé; C [16>] (205) Cabrio; CLS [18>] (257) Coupé; E [16>] (213); E [16>] (213) L; E [16>] (213) T; E [17>] (238) Cabrio; E [17>] (238) Coupé; G [18>] (463) T L; GLC [15>] (253); GLC [16>] (253) Coupé; S [13>] (222); S [13>] (222) L; S [14>] (217) Coupé; S [15>] (222) Maybach; S [16>] (217) Cabrio.

OPEL (GM): Grandland X [17>].

PEUGEOT: 3008 [16>] (P84); 308 [13>] (T9); 308 [14>] (T9) Station Wagon; 5008 [17>] (P87); Traveller [16>] (K0).

RENAULT: Alpine A110 [17>].

RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO

BMW: 5 [17>] (G30); 5 [17>] (G31) Touring; 7 [00>08]

(E65); 7 [15>] (G11); 7 [15>] (G12); X2 [18>] (F39); X4 [18>] (G02).

FORD: Kuga II [17>] (C520) Facelift.

MINI: Mini (F55/F56) [14>] Cooper SD.

MITSUBISHI: Challenger [08>15] (KG/KH); L 200 [05>15] (KA/KB/KC/KD); Montero [06>] (V80/V90); Montero Sport [08>15] (KG/KH); Nativa [08>15] (KG/KH); Pajero [06>] (V80/V90); Pajero Sport [08>15] (KG/KH); Strada [05>15] (KA/KB/KC/KD); Triton [05>15] (KA/KB/KC/KD).

VOLKSWAGEN: Jetta [18>] (BU).

SISTEMA AUDIO

BUGATTI: Veyron 16.4 [05>12], Veyron 16.4 [09>15] Grand sport, Veyron 16.4 [10>12] Super Sport, Veyron 16.4 [11>15] Grand sport Vitesse.

SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI

BENTLEY: Continental [18>] GT.

JEEP: Compass [17>] (MP).

RENAULT: Alpine A110 [17>].

Novità Funzioni Speciali mercato Nord America

ASSISTENZA ALLA GUIDA

BMW: 2 [15>] (F87) M; 6 [11>] (F06) Gran Coupé; 6 [11>] (F12) Cabrio; 6 [11>] (F13) Coupé.

BUGATTI: Chiron [16>].

CAMBIO LINGUA

LAMBORGHINI: Urus [18>].

VOLKSWAGEN: Touareg [18>] (CR7).

FAST-FIT

ACURA: CL [96>03] (YA); CSX [06>11] (FD); EL [96>05] (MB/ES); ILX [13>] (DE); MDX [01>13] (YD); MDX [14>] (YD); RDX [06>12] (TB); RDX [13>] (TB); RL [96>04] (KA); RL [04>12] (KB); RLX [13>] (KC); RSX [02>10] (DC); TL [95>09] (UA); TL [09>13] (UA); TLX [14>] (UB); TSX [03>08] (CL); TSX [09>14] (CU); ZDX [10>13] (YB).

AUDI: A3 [12>] (8V1); A3 [12>] (8VA) Sportback; A3 [14>] (8V7) Cabrio; A3 [14>] (8VS) Sedan; A4 [15>] (8W2); A4 [15>] (8W5) Avant; A4 [16>] (8WH) Avant Allroad; A5 [16>] (F53) Coupé; A5 [16>] (F57) Cabrio;

TPMS

BENTLEY: Bentayga [15>]; Bentayga [16>] Diesel.

RENAULT: Alpine A110 [17>]; Kangoo II [08>12] (X61/FW); Kangoo II [09>11] (X61/ KW) Be Bop; Kangoo II [11>] (X61/FW) ZE; Kangoo II [13>] (X61/ FW) Facelift.

VEICOLI ELETTRICI

MERCEDES-BENZ: C [14>] (205); C [14>] (205) L; C [14>] (205) T; C [15>] (205) Coupé; C [16>] (205) Cabrio; CLS [18>] (257) Coupé; E [16>] (213); E [16>] (213) L; E [16>] (213) T; E [17>] (238) Cabrio; E [17>] (238) Coupé; S [13>] (222); S [13>] (222) L; S [14>] (217) Coupé; S [15>] (222) Maybach; S [16>] (217) Cabrio;

RENAULT: Grand Scenic IV [17>]; Scenic IV [16>].

A5 [16>] (F5A) Sportback; Q2 [16>] (GA); Q5 [17>] (FY); RS3 [15>] (8VA) Sportback; RS3 [17>] (8VS) Sedan; RS4 [17>] (8W5) Avant; RS5 [17>] (F53) Coupé; S3 [14>] (8V1); S3 [14>] (8V7) Cabrio; S3 [14>] (8VA) Sportback; S3 [14>] (8VS) Sedan; S4 [16>] (8W2).

BENTLEY: Bentayga [15>]; Bentayga [16>] Diesel; Continental [18>] GT;

BMW: 1 [11>] (F20); 1 [12>] (F21); 2 [14>] (F22); 2 [14>] (F23) Cabrio; 2 [14>] (F45) Active Tourer; 2 [15>] (F46) Gran Tourer; 2 [15>] (F87) M; 3 [98>06] (E46) Coupé; 3 [99>07] (E46) Cabrio; 3 [12>] (F30); 3 [12>] (F31) Touring; 3 [12>] (F35) Long; 3 [13>] (F34) Gran Turismo; 3 [14>] (F80) M; 4 [14>] (F32) Coupé; 4 [14>] (F33) Cabrio; 4 [14>] (F36) Gran Coupé; 4 [14>] (F82) M Coupé; 4 [14>] (F83) M Cabrio; 5 [09>17] (F07) Gran Turismo; 5 [10>16] (F10).

BUGATTI: Chiron [16>].

CHEVROLET: Camaro [10>15] Cabrio; Camaro [10>15] Coupé.

FERRARI: 458 [09>14] (F142) Italia; 458 [11>14] (F142) Spider; 458 [13>15] (F142) Speciale; 458

[13>15] (F142) Speciale A; 488 [15>] (F142M) GTB; 488 [15>] (F142M) Spider; California [09>12] (F149); California 30 [12>14] (F149); F12 Berlinetta [12>] (F152); F12tdf [15>] (F152).

FORD: EcoSport II [17>] (B515) Facelift; F150 [08>14] (P415); Fiesta VII [17>] (B479); Fusion [05>12] (CD338) Sedan; Kuga II [17>] (C520) Facelift;

HONDA: Accord VI [97>03] (CG) Coupé; Accord VI [98>03] (CG) Hatchback; Accord VI [98>03] (CG) Sedan; Accord VII [03>08] (CL) Sedan; Accord VII [03>08] (CL) Tourer; Accord VIII [08>13] (CS) Coupé; Accord VIII [08>13] (CU) Tourer; Accord VIII [08>13] (CU/CP) Sedan; Accord IX [13>17] (CT/CR) Coupé; Accord IX [13>17] (CT/CR) Sedan; Accord IX [14>15] (CT/CR) Hybrid; Accord X [18>] (CV) Hybrid; Accord X [18>] (CV) Sedan; Acty Van [99>]; Airwave [05>10] (GJ); Amaze [13>]; Ascot [94>97] (CE); Avancier [00>03] (TA); Ballade [11>]; Brio [11>]; Capa [98>02] (GA); City III [98>02].

HYUNDAI: Sonata VII [15>] (LF) Hybrid.

JEEP: Compass [17>] (MP).

KIA: Cadenza [17>] (YG); Sportage [16>] (QL);

LAMBORGHINI: Aventador [11>] LP 700-4; Aventador [12>] LP 700-4 Roadster; Aventador [13>] LP 720-4 50° Anniversario; Aventador [13>] LP 720-4 50° Anniversario Roadster; Aventador [15>] LP 750-4 SV; Aventador [16>] LP 740-4 S; Aventador [16>] LP 750-4 SV Roadster; Aventador [17>] LP 740-4 S Roadster; Aventador [18>] LP 770-4 SVJ; Huracan [14>] LP 610-4; Huracan [16>] LP 580-2; Huracan [16>] LP 610-4 Spyder; Urus [18>];

LAND ROVER: Range Rover III [02>09] (L322).

MERCEDES-BENZ: A [18>] (177); A [18>] (177) L; C [14>] (205); C [14>] (205) L; C [14>] (205) T; C [15>] (205) Coupé; C [16>] (205) Cabrio; CLS [18>] (257) Coupé; E [16>] (213); E [16>] (213) L; E [16>] (213) T; E [17>] (238) Cabrio; E [17>] (238) Coupé; G [18>] (463) T L; GLC [15>] (253); GLC [16>] (253) Coupé; GLC [18>] (253) 11 / 19 L; S [13>] (222); S [13>] (222) L; S [14>] (217) Coupé; S [15>] (222) Maybach; S [16>] (217) Cabrio;

MINI: Mini (F55/F56) [14>] Cooper SD.

SCION: iA [15>16] (P5).

TOYOTA: Yaris R/iA [15>] (P5) Sedan.

VOLKSWAGEN: Atlas [17>] (CA1); Jetta [18>] (BU);

Touareg [18>] (CR7).

VOLVO: V60 II [18>]; XC40 [17>]; XC90 II [15>].

GOMMISTI

ACURA: CL [96>03] (YA); CSX [06>11] (FD); EL [96>05] (MB/ES); ILX [13>] (DE); MDX [01>13] (YD); MDX [14>] (YD); RDX [06>12] (TB); RDX [13>] (TB); RL [96>04] (KA); RL [04>12] (KB); RLX [13>] (KC); RSX [02>10] (DC); TL [95>09] (UA); TL [09>13] (UA); TLX [14>] (UB); TSX [03>08] (CL); TSX [09>14] (CU); ZDX [10>13] (YB).

BENTLEY: Bentayga [15>]; Bentayga [16>] Diesel; Continental [18>] GT.

BMW: 1 [11>] (F20); 1 [12>] (F21); 2 [14>] (F22); 2 [14>] (F23) Cabrio; 2 [14>] (F45) Active Tourer; 2 [15>] (F46) Gran Tourer; 2 [15>] (F87) M; 3 [12>] (F30); 3 [12>] (F31) Touring; 3 [12>] (F35) Long; 3 [13>] (F34) Gran Turismo; 3 [14>] (F80) M; 4 [14>] (F32) Coupé; 4 [14>] (F33) Cabrio; 4 [14>] (F36) Gran Coupé; 4 [14>] (F82) M Coupé; 4 [14>] (F83) M Cabrio; 5 [09>17] (F07) Gran Turismo; 5 [10>16] (F10); 5 [10>16] (F11) Touring; 5 [10>16] (F18) Long; 5 [17>] (G30); 5 [17>] (G31) Touring; 5 [18>] (F90) M; 6 [11>] (F06) Gran Coupé; 6 [11>] (F12) Cabrio; 6 [11>] (F13) Coupé; 7 [08>15] (F01); 7 [08>15] (F02); 7 [09>15] (F03) Protection; 7 [10>12] (F04) Hybrid; 7 [15>] (G11); 7 [15>] (G12); i3 [13>] (I01); X1 [15>] (F48); X2 [18>] (F39); X3 [10>17] (F25); X3 [18>] (G01); X4 [18>] (G02); X5 [13>] (F15); X5 [15>] (F85) M.

BUGATTI: Chiron [16>].

FERRARI: 458 [09>14] (F142) Italia; 458 [11>14] (F142) Spider; 458 [13>15] (F142) Speciale; 458 [13>15] (F142) Speciale A; 488 [15>] (F142M) GTB; 488 [15>] (F142M) Spider; California [09>12] (F149); California 30 [12>14] (F149).

FORD: EcoSport II [17>] (B515) Facelift; F150 [08>14] (P415); Fiesta VII [17>] (B479);

HONDA: Accord VI [97>03] (CG) Coupé; Accord VI [98>03] (CG) Hatchback; Accord VI [98>03] (CG) Sedan; Accord VII [03>08] (CL) Sedan; Accord VII [03>08] (CL) Tourer; Accord VIII [08>13] (CS) Coupé; Accord VIII [08>13] (CU) Tourer; Accord VIII [08>13] (CU/CP) Sedan; Accord IX [13>17] (CT/CR) Coupé; Accord IX [13>17] (CT/CR) Sedan; Accord IX [14>15] (CT/CR) Hybrid; Accord X [18>] (CV) Hybrid; Accord

X [18>] (CV) Sedan; Acty Van [99>]; Airwave [05>10] (GJ); Amaze [13>]; Ascot [94>97] (CE); Avancier [00>03] (TA); Ballade [11>]; Brio [11>]; Capa [98>02] (GA); City III [98>02]; City IV [02>08]; City V [08>]; City VI [13>].

HYUNDAI: Sonata VII [15>] (LF) Hybrid.

JEEP: Compass [17>] (MP).

KIA: Cadenza [17>] (YG); Sportage [16>] (QL).

LAMBORGHINI: Aventador [11>] LP 700-4; Aventador [12>] LP 700-4 Roadster; Aventador [13>] LP 720-4 50° Anniversario; Aventador [13>] LP 720-4 50° Anniversario Roadster; Aventador [15>] LP 750-4 SV; Aventador [16>] LP 740-4 S; Aventador [16>] LP 750-4 SV Roadster; Aventador [17>] LP 740-4 S Roadster; Aventador [18>] LP 770-4 SVJ; Huracan [14>] LP 610-4; Huracan [16>] LP 580-2; Huracan [16>] LP 610-4 Spyder.

MERCEDES-BENZ: A [18>] (177); A [18>] (177) L; C [14>] (205); C [14>] (205) L; C [14>] (205) T; C [15>] (205) Coupé; C [16>] (205) Cabrio; CLS [18>] (257) Coupé; E [16>] (213); E [16>] (213) L; E [16>] (213) T; E [17>] (238) Cabrio; E [17>] (238) Coupé; G [18>] (463) T L; GLC [15>] (253); GLC [16>] (253) Coupé; GLC [18>] (253) L; S [13>] (222); S [13>] (222) L; S [14>] (217) Coupé; S [15>] (222) Maybach; S [16>] (217) Cabrio.

SCION: iA [15>16] (P5).

TOYOTA: Yaris R/iA [15>] (P5) Sedan.

PNEUMATICI

BENTLEY: Bentayga [15>]; Bentayga [16>] Diesel.

PROGRAMMAZIONE MODALITÀ TRASPORTO

BMW: 2 [14>] (F22); 2 [14>] (F23) Cabrio; 2 [14>] (F45) Active Tourer; 2 [15>] (F46) Gran Tourer; 2 [15>] (F87) M; 3 [12>] (F30); 3 [12>] (F31) Touring; 3 [12>] (F35) Long; 3 [13>] (F34) Gran Turismo; 3 [14>] (F80) M; 5 [09>17] (F07) Gran Turismo; 5 [10>16] (F10); 5 [10>16] (F11) Touring; 5 [10>16] (F18) Long; 6 [11>] (F06) Gran Coupé; 6 [11>] (F12) Cabrio; 6 [11>] (F13) Coupé; 7 [08>15] (F01); 7 [08>15] (F02); 7 [09>15] (F03) Protection; 7 [10>12] (F04) Hybrid; i3 [13>] (i01); X1 [15>] (F48); X2 [18>] (F39); X3 [10>17] (F25); X4 [18>] (G02); X5 [13>] (F15); X5 [15>] (F85) M.

MERCEDES-BENZ: C [14>] (205); C [14>] (205) L; C [14>] (205) T; C [15>] (205) Coupé; C [16>] (205) Cabrio; CLS [18>] (257) Coupé; E [16>] (213); E [16>] (213) L; E [16>] (213) T; E [17>] (238) Cabrio; E [17>] (238) Coupé; G [18>] (463) T L; GLC [15>] (253); GLC [16>] (253) Coupé; S [13>] (222); S [13>] (222) L; S [14>] (217) Coupé; S [15>] (222) Maybach; S [16>] (217) Cabrio.

RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO

BMW: 5 [17>] (G30); 5 [17>] (G31) Touring; 7 [00>08] (E65); 7 [15>] (G11); 7 [15>] (G12); X2 [18>] (F39); X4 [18>] (G02).

FORD: Kuga II [17>] (C520) Facelift.

MINI: Mini (F55/F56) [14>] Cooper SD.

VOLKSWAGEN: Jetta [18>] (BU).

SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI

BENTLEY: Continental [18>] GT.

JEEP: Compass [17>] (MP).

TPMS

BENTLEY: Bentayga [15>]; Bentayga [16>] Diesel.

VEICOLI ELETTRICI

MERCEDES-BENZ: C [14>] (205); C [14>] (205) L; C [14>] (205) T; C [15>] (205) Coupé; C [16>] (205) Cabrio; CLS [18>] (257) Coupé; E [16>] (213); E [16>] (213) L; E [16>] (213) T; E [17>] (238) Cabrio; E [17>] (238) Coupé; S [13>] (222); S [13>] (222) L; S [14>] (217) Coupé; S [15>] (222) Maybach; S [16>] (217) Cabrio.

RENAULT: Grand Scenic IV [17>]; Scenic IV [16>].

Novità Funzioni Speciali mercato Brasile

ASSISTENZA ALLA GUIDA

BUGATTI: Chiron [16>].

RENAULT: Logan | BR; Sandero | BR.

CAMBIO LINGUA

LAMBORGHINI: Urus [18>].

CODIFICA CHIAVI

VOLKSWAGEN: CrossFox | BR; Fox | BR; Gol | BR; Saveiro | BR; SpaceCross | BR; SpaceFox | BR; Voyage | BR.

FAST-FIT

BENTLEY: Bentayga [15>]; Bentayga [16>] Diesel; Continental [18>] GT.

BUGATTI: Chiron [16>].

FERRARI: 458 [09>14] (F142) Italia; 458 [11>14] (F142) Spider; 458 [13>15] (F142) Speciale; 458 [13>15] (F142) Speciale A; 488 [15>] (F142M) GTB; 488 [15>] (F142M) Spider; California [09>12] (F149); California 30 [12>14] (F149); F12 Berlinetta [12>] (F152); F12tdf [15>] (F152).

FORD: EcoSport | BR; Fusion | BR.

HONDA: Accord | BR; City | BR; Civic | BR; CR-V | BR; Fit | BR; HR-V | BR; Odyssey | BR; Pilot | BR; Prelude | BR; WR-V | BR.

JEEP: Compass | BR.

LAMBORGHINI: Aventador [11>] LP 700-4; Aventador [12>] LP 700-4 Roadster; Aventador [13>] LP 720-4 50° Anniversario; Aventador [13>] LP 720-4 50° Anniversario Roadster; Aventador [15>] LP 750-4 SV; Aventador [16>] LP 740-4 S; Aventador [16>] LP 750-4 SV Roadster; Aventador [17>] LP 740-4 S Roadster; Aventador [18>] LP 770-4 SVJ; Huracan [14>] LP 610-4; Huracan [16>] LP 580-2; Huracan [16>] LP 610-4 Spyder; Urus [18>].

MERCEDES-BENZ: C | BR.

MITSUBISHI: L 200 | BR; Pajero | BR.

RENAULT: Logan | BR; Sandero | BR; Zoe | BR.

VOLKSWAGEN: CrossFox | BR; Fox | BR; Gol | BR; Jetta | BR; Saveiro | BR; SpaceCross | BR; SpaceFox | BR; Voyage | BR.

GOMMISTI

BENTLEY: Bentayga [15>]; Bentayga [16>] Diesel; Continental [18>] GT.

BUGATTI: Chiron [16>].

FERRARI: 458 [09>14] (F142) Italia; 458 [11>14] (F142) Spider; 458 [13>15] (F142) Speciale; 458 [13>15] (F142) Speciale A; 488 [15>] (F142M) GTB; 488 [15>] (F142M) Spider; California [09>12] (F149); California 30 [12>14] (F149).

FORD: EcoSport | BR.

HONDA: Accord | BR; City | BR; Civic | BR; CR-V | BR; Fit | BR; HR-V | BR; Odyssey | BR; Pilot | BR; Prelude | BR; WR-V | BR.

JEEP: Compass | BR.

LAMBORGHINI: Aventador [11>] LP 700-4; Aventador [12>] LP 700-4 Roadster; Aventador [13>] LP 720-4 50° Anniversario; Aventador [13>] LP 720-4 50° Anniversario Roadster; Aventador [15>] LP 750-4 SV; Aventador [16>] LP 740-4 S; Aventador [16>] LP 750-4 SV Roadster; Aventador [17>] LP 740-4 S Roadster; Aventador [18>] LP 770-4 SVJ; Huracan [14>] LP 610-4; Huracan [16>] LP 580-2; Huracan [16>] LP 610-4 Spyder.

MERCEDES-BENZ: C | BR.

VOLKSWAGEN: CrossFox | BR; Fox | BR; Gol | BR; Saveiro | BR; SpaceCross | BR; SpaceFox | BR; Voyage | BR.

PNEUMATICI

BENTLEY: Bentayga [15>]; Bentayga [16>] Diesel.

PROGRAMMAZIONE MODALITÀ TRASPORTO

MERCEDES-BENZ: C | BR

VOLKSWAGEN: CrossFox | BR; Fox | BR; Gol | BR; Saveiro | BR; SpaceCross | BR; SpaceFox | BR; Voyage | BR.

RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO

MITSUBISHI: L 200 | BR; Pajero | BR.

SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI

BENTLEY: Continental [18>] GT.

JEEP: Compass | BR.

TPMS

BENTLEY: Bentayga [15>]; Bentayga [16>] Diesel.

Lista nuove DASHBOARD suddivisa per impianti

ABS

ASTON MARTIN: DB7 [99>04] Vantage Coupé; DB7 [99>04] Vantage Volante; DB7 [02>04] GT Coupé; DB7 [02>04] GTA Coupé.

BMW: X3 [04>10] (E83); X5 [99>06] (E53).

FIAT: Scudo [07>] (272).

MERCEDES-BENZ: C | BR; C [07>14] (204); C [07>14] (204) T; C [11>14] (204) Coupé; CLS [04>10] (219) Coupé; CLS [11>18] (218) Coupé; CLS [11>18] (218) Shooting Brake; E [02>09] (211); E [02>09] (211) T; E [03>09] (211) L; E [09>16] (212); E [09>16] (212) T; E [09>17] (207) Coupé; E [10>17] (207) Cabrio; E [11>16] (212) L; GLK [08>15] (204).

PEUGEOT: 206 | BR; 207 | BR; 407 | BR; Hoggar | BR; 206 [98>09] (T1); 206 [00>10] (T1) CC; 206 [01>10] (T1) Van; 206 [02>09] (T1) Station Wagon; 207 [06>12] (A7/T3); 207 [07>12] (A7/T3) Station Wagon; 207 [07>15] (A7) CC; 207 [06>12] (A7) Van; 207i [11>]; 407 [04>11] (D2); 407 [04>11] (D2) Break; 407 [04>11] (D2) Break Van; 407 [05>11] (D2) Coupé; Expert [07>16] (G9); Partner [08>14] (B9); Partner [14>] (B9); Partner Tepee [08>18] (B9).

RENAULT: Captur | BR; Clio | BR; Megane | BR; Scenic | BR; Symbol | BR; Captur [13>] (X87/J5); Clio III [05>12] (BR); Clio III [07>12] (KR) Grandtour; Grand Scenic II [03>09] (JM); Kangoo VLL [13>]; Kaptur [16>]; Laguna III [07>15] (X91/BT); Laguna III [07>15] (X91/KT) Grandtour; Laguna III [08>15] (X91/DT) Coupé; Megane II [02>09] (BM) Hatchback; Megane II [03>09] (KM) Grandtour; Megane II [03>09] (LM) Limousine; Megane II [03>10] (EM) C-C; Symbol I [01>07] (LB); Thalia I [99>07] (LB).

AIRBAG

ALFA ROMEO: 159 [05>13]; 159 [06>13] Station Wagon; Brera [05>11] (939); Spider [06>11] (939).

ASTON MARTIN: DB7 [99>04] Vantage Coupé; DB7

[99>04] Vantage Volante; DB7 [02>04] GT Coupé; DB7 [02>04] GTA Coupé.

FIAT: Idea | BR; Linea | BR; Siena | BR; Uno | BR; Croma [05>11] (194); Idea [03>12] (135); Idea [03>12] (135) Van; Linea [07>]; Siena IV [11>] Facelift.

LANCIA: Musa [04>12].

CAMBIO AUTOMATICO

AUDI: A4 | BR; A4 [07>15] (8K2); A4 [07>15] (8K5) Avant; A4 [09>15] (8KH) Avant Allroad; A4 [15>] (8W2); A4 [15>] (8W5) Avant; A4 [16>] (8WH) Avant Allroad; A5 [16>] (F53) Coupé; A5 [16>] (F57) Cabrio; A5 [16>] (F5A) Sportback; A6 [11>] (4G2); A6 [11>] (4G5) Avant; A6 [13>] (4GH) Avant Allroad; A7 [10>] (4GA) Sportback; Q5 [08>16] (8RB/83B); Q5 [17>] (FY); RS4 [13>16] (8K5) Avant; RS4 [17>] (8W5) Avant; RS5 [17>] (F53) Coupé; RS6 [13>] (4G5) Avant; RS7 [13>] (4GA) Sportback; S4 [08>15] (8K2); S4 [08>15] (8K5) Avant; S4 [16>] (8W2); S4 [16>] (8W5) Avant; S5 [16>] (F53) Coupé; S5 [16>] (F57) Cabrio; S5 [16>] (F5A) Sportback; S6 [12>] (4G2); S6 [12>] (4G5) Avant; S7 [10>] (4GA) Sportback; SQ5 [13>16] (8RB); SQ5 [17>] (FY).

MERCEDES-BENZ: A | BR; A [97>04] (168); A [01>04] (168) L.

CLIMATIZZATORE

VOLKSWAGEN: Golf VII [12>] (5G1); Lamando [15>].

CONTROLLO DISTANZA

BMW: 5 [17>] (G30); 5 [17>] (G31) Touring; X1 [15>] (F48); X3 [18>] (G01).

INIEZIONE DIESEL

VOLVO: S90 II [16>]; V90 II [16>]; V90 II [17>] Cross Country; XC60 II [17>]; XC90 II [15>].

MODULO PUNTO CIECO

MAZDA: Mazda3 [13>16] (BM); Mazda3 [13>16] (BM) Sedan; Mazda3 [17>] (BN); Mazda3 [17>] (BN) Sedan; Mazda6 [16>] (GL); Mazda6 [16>] (GL) Station Wagon.

PRESSIONE PNEUMATICI

ABARTH: 500 | BR.

FIAT: 500 | BR; 500 [07>] (312); 500C [09>] (312); 500L [12>] (330); 500L [13>] (334) Living.

SISTEMA DI DOSAGGIO DELL'AGENTE RIDUCENTE

VOLVO: V60 II [18>]; XC40 [17>]; XC90 II [15>].

SISTEMA IBRIDO

LEXUS: RX (U3) 400h [05>09].

TELECAMERA ANTERIORE





SUZUKI: Swift [17>] (A2L).

TELECAMERA MULTIFUNZIONE

MITSUBISHI: ASX|BR; Outlander|BR; ASX [10>] (GA); Eclipse Cross [18>] (GK); Outlander [12>] (GF); Outlander PHEV [13>] (GG); RVR [10>] (GA).

TRAZIONE INTEGRALE

MITSUBISHI: Outlander [12>] (GF).



AVVISO IMPORTANTE

A partire dal mese di marzo 2019, le nuove versioni del software IDC5 non supporteranno più gli strumenti AXONE 4 con numero di serie che inizia con DA4.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare il vostro rivenditore TEXA di fiducia.

AVVERTENZA IDC4 POCKET

Gli strumenti **AXONE Pad, AXONE Palmtop, AXONE Direct e AXONE Smart** presentano delle **limitazioni hardware** che, sebbene TEXA cerchi in ogni modo di superare, li rendono non in grado di lavorare con le sempre più complesse centraline e moderne tecnologie presenti nei veicoli.

Per questo motivo a partire **dal 1° gennaio 2020 questi strumenti non saranno più aggiornabili.**

Vi invitiamo a contattare il vostro rivenditore TEXA di fiducia per ricevere informazioni su tutte le possibilità che TEXA offre per passare agevolmente ad uno strumento di nuova generazione.

Aggiornamento copertura marche - Versione 69

CAR

ABARTH
ACURA
ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
AUDI
AUTOBIANCHI
BMW
BRILLIANCE
BYD
CADILLAC
CHANGAN
CHERY
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROEN
DACIA
DAEWOO
DAIHATSU
DODGE
DR
EFFA
FAW
FIAT
FORD
GAZ
GENESIS
GMC
GONOW
GREAT WALL
HAFEI
HOLDEN
HONDA

HUMMER

HYUNDAI
IKCO
INFINITI
INNOCENTI
ISUZU
JAC MOTORS
JAGUAR
JEEP
KATAY
KIA
LADA
LANCIA
LAND ROVER
LEXUS
LIFAN
LOTUS
MAHINDRA
MARUTI
MAYBACH
MAZDA
MERCEDES-BENZ
MERCURY FORD
MG
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL (GM)
PERODUA
PEUGEOT
PLYMOUTH
PORSCHE
RAVON

RENAULT

RENAULT SAMSUNG
ROVER
SAAB
SCION
SEAT
SKODA
SMART
SPERANZA
SSANGYONG
SUBARU
SUZUKI
TATA
TOYOTA
TROLLER
UAZ
VAZ
VOLKSWAGEN
VOLVO
WULING

SUPERCAR

ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
BENTLEY
BUGATTI
CHEVROLET
DODGE
LAMBORGHINI
McLAREN
PORSCHE
ROLLS-ROYCE
FERRARI

MASERATI

MORGAN
PAGANI

VEICOLI COMMERCIALI

LEGGERI

AEBI
AGRALE
BOKIMOBIL
CHEVROLET
CITROEN
DACIA
DAIHATSU
FIAT
FORD
GAZ
GMC
GREAT WALL
HYUNDAI
ISUZU
IVECO
IVECO LATIN AMERICA
KIA
LAND ROVER
LDV
MAHINDRA
MAN
MAZDA
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ
(BRASIL / ASIA PACIFIC)
MITSUBISHI
NISSAN

OPEL (GM)

PEUGEOT
PIAGGIO
RENAULT
SEAT
SKODA
SOLLERS FIAT
SSANGYONG
SUZUKI
TATA
TOYOTA
VICTORIA GIOTTI
VOLKSWAGEN

LIGHT COMMERCIAL VEHICLES

DODGE
FORD
FREIGHTLINER
MERCEDES-BENZ
NISSAN

GPL/METANO

BIGAS
BRC
EMER
LANDI RENZO
LOVATO
OMVL
ROMANO AUTOGAS
TARTARINI
ZAVOLI

LEGENDA

 Marche che presentano aggiornamenti in questa versione

 Marche che non presentano aggiornamenti in questa versione



facebook.com/texacom



instagram.com/texacom



twitter.com/texacom



linkedin.com/company/texa



youtube.com/texacom



plus.google.com/+TEXAcom

AVVERTENZA

I marchi e i segni distintivi delle case costruttrici di veicoli presenti in questo documento hanno il solo scopo di informare il lettore sulla potenziale idoneità dei prodotti TEXA qui menzionati ad essere utilizzati per i veicoli delle suddette case. I riferimenti alle marche, modelli e sistemi elettronici contenuti nel presente documento devono intendersi come puramente indicativi, in quanto i prodotti e software TEXA – essendo soggetti a continui sviluppi e aggiornamenti – al momento della lettura del seguente documento, potrebbero non essere in grado di effettuare la diagnosi di tutti i modelli e sistemi elettronici di ciascuna di tali case costruttrici. Pertanto, prima dell'acquisto, TEXA suggerisce di verificare, sempre, la "Lista copertura diagnosi" del prodotto e/o software presso i Rivenditori autorizzati TEXA. **Le immagini e le sagome dei veicoli presenti in questo documento hanno il solo scopo di facilitare l'individuazione della categoria di veicolo (auto, camion, moto ecc.) cui il prodotto e/o software TEXA è dedicato.** Dati, descrizione e illustrazioni possono variare rispetto a quanto descritto nel presente documento. TEXA S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai suoi prodotti, senza avviso alcuno.

BLUETOOTH è un marchio di proprietà Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. con licenza per TEXA S.p.A.

Android is a trademark of Google Inc

Copyright TEXA S.p.A.

01/2019 - Italiano



Verifica la grande copertura offerta da TEXA:

www.texa.com/coverage

Compatibilità e specifiche minime di sistema di IDC5:

www.texa.com/system



TEXA S.p.A.

Via 1 Maggio, 9
31050 Monastier di Treviso
Treviso - ITALY
Tel. +39 0422 791311
Fax +39 0422 791300
www.texa.com - info.it@texa.com

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =